



DOP: 3476-1606-063-000

Technical Details | Technische Daten

Manufacturing process Herstellungsart	DIN ISO 2424	tufted getuftet 1/10"
Frontside structure Oberseitengestaltung	DIN ISO 2424	Cut pile – saxony Schnittpol
Color Farbgestaltung	DIN ISO 2424	Chromojet print Chromojet Druck
Pile material Material der Nutzschicht		100 % Polyamid PA 6.6
Primary backing Träger- / Grundgewebe	DIN ISO 2424	PES Woven PES Gewebe
Secondary backing Rückenausstattung	DIN ISO 2424	Action Back Textilrücken
Pile weight Poleinsatzgewicht	DIN ISO 2424	approx. ca. 1150 g/m²
Total weight Gesamtgewicht	ISO 8543	approx. ca. 2282 g/m²
Pile height Polhöhe	ISO 1766	approx. ca. 8,0 mm
Total thickness Gesamtdicke	ISO 1765	approx. ca. 9,2 mm
Number of knots Noppenzahl	ISO 1763	approx. ca. 169000 /m²
Width Breite	DIN 3018	approx. ca. 400 cm

Functional properties | Funktionseigenschaften

Wear classification Beanspruchungsklasse	EN 1307:2019	23/31
Comfort rating Komfortklasse	EN 1307:2019	LC 4
Castor chair resistance Stuhlrolleneignung	EN 985:Prüfung A	Class A Klasse A

Physical properties | Bauphysikalische Eigenschaften

Fire rating Brandverhalten^{*1}	DIN EN 13501-1	Bfl-s1^{*1}
--	----------------	----------------------------

^{*1}glued on massive mineral concrete | verklebt auf massiven mineralischen Untergründen

Fastnesses | Echtheiten

Colour fastness to light Lichtechtheit	EN ISO 105-B02:2013	6-7
Colour fastness to water Wasserechtheit	DIN EN ISO 105 E01:2013	5
Rubbing fastness dry/wet Reibecktheit trocken/nass	DIN EN ISO 105 X12:2002	5/5



Rev.: 004/07.2021

These details are approximate. Complete specification details and associated certificates together with tolerances applying to the above can be provided upon request. We reserve the right to alter specifications without notice. Due to method of manufacture, perfect pattern and/or colour matching cannot be guaranteed. In cut pile carpet, shading/pile reversal might occur without affecting overall quality and suitability. Shading/pile reversal will not be considered as a manufacturing fault and will not affect the durability of the carpet.